

AS507 : Änderung

Da die Zenerdiode D5 (Z2V7, 2.7V), die dem Bausatz beiliegt, offensichtlich fehlerhaft ist, bitte diese NICHT bestücken und statt dessen eine Serienschaltung von 4 Dioden 1N4148 einlöten.

Diese Serienschaltung ist dann ENTGEGEN der Einbaulage der Zenerdiode einzulöten, d. h. dort wo die Kathode der Zenerdiode in die Platine gesteckt wird, gehört die Anode der äußersten 1N4148 (D5A) der Serienschaltung. In die Bohrung der Anode der Zenerdiode wird nun die Kathode der anderen, äußeren 1N4148 (D5D) gesteckt. Diese Serienschaltung entspricht in der Funktion der Zenerdiode.

